



COMUNE DI CASTROLIBERO  
- PROVINCIA DI COSENZA -

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  
ANFITEATRO COMUNALE

ELENCO DEI PREZZI UNITARI -  
FORNITURE

Tav. PDE 16.b

R.U.P.

Arch. Salvatore Mannarino

PROGETTISTA

Ing. Gianpaolo Rosa

Approvazioni

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di Ristrutturazione Anfiteatro Comunale

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Castrolibero

Data, 20/09/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP09	<p>Fornitura di seduta monoscocca, con schienale alto, a doppia falda, da fissare su mensola fronte gradone. La seduta deve essere conforme alle ultime disposizioni FIFA/UEFA nonchè rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939, UNI EN 12727:2002 (livello 4-severo). La monoscocca deve essere stampata ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta (con colore indicato dalla D.L.), ignifugo, con classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana), ed additivata nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. La monoscocca deve essere composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali/longitudinali di spessore 2,5/3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio, in modo da impedire la presa durante atti di vandalismo. La superficie della seduta deve essere liscia per facilitare l'opera di pulizia. Nel sedile deve essere presente un foro integrato in modo da portare i liquidi nella parte posteriore, evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Le dimensioni della scocca devono essere le seguenti: larghezza 430 mm, profondità 450 mm, altezza schienale 340 mm. La seduta deve essere dotata di targhetta numerata, in materiale plastico (o alluminio), di dimensioni minime 45x18 mm, situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. La targhetta deve essere fissata a mezzo di n. 2 rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti vandalo. A supporto della scocca deve essere fornita anche una mensola in poliammide (o acciaio), con distanziale, fronte gradone, ignifuga, con classe di reazione al fuoco 1. La seduta dovrà essere fissata alla mensola in 4 punti a mezzo di viti autofilettanti. Il fissaggio dell'assieme sul fronte del gradone deve avvenire in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8/M10 (inclusi nella fornitura). E' altresì compreso ogni altro onere per dare la fornitura completa per la successiva posa in opera a regola d'arte.</p> <p><b>euro (trentadue/20)</b></p>	cadauno	32,20
Nr. 2 AP10	<p>Fornitura di seduta monoscocca, con schienale alto, a doppia falda, da fissare sulla pedata del gradone. La seduta deve essere conforme alle ultime disposizioni FIFA/UEFA nonchè rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939, UNI EN 12727:2002 (livello 4-severo). La monoscocca deve essere stampata ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta (con colore indicato dalla D.L.), ignifugo, con classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana), ed additivata nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. La monoscocca deve essere composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali/longitudinali di spessore 2,5/3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio, in modo da impedire la presa durante atti di vandalismo. La superficie della seduta deve essere liscia per facilitare l'opera di pulizia. Nel sedile deve essere presente un foro integrato in modo da portare i liquidi nella parte posteriore, evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Le dimensioni della scocca devono essere le seguenti: larghezza 430 mm, profondità 450 mm, altezza schienale 340 mm. La seduta deve essere dotata di targhetta numerata, in materiale plastico (o alluminio), di dimensioni minime 45x18 mm, situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. La targhetta deve essere fissata a mezzo di n. 2 rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti vandalo. A supporto della scocca deve essere fornita anche una mensola in poliammide (o acciaio), con distanziale, fronte gradone, ignifuga, con classe di reazione al fuoco 1. Il fissaggio della seduta sulla pedata del gradone deve avvenire in 4 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8/M10 (inclusi nella fornitura). E' altresì compreso ogni altro onere per dare la fornitura completa per la successiva posa in opera a regola d'arte.</p> <p><b>euro (ventidue/50)</b></p>	cadauno	22,50
	Data, 20/09/2017		
	<b>Il Tecnico</b>		